

Materiał / Material

1.1213


Obróbka cieplna / Thermal treatment

Hartowanie indukcyjne
Hardened for induction

Jak zamówić / How to order

Symbol: BARRAT50

Inne wymiary na żądanie
Other dimensions on demand



Otwór gwintowany na żądanie
Thread hole on request

Symbol	D1	L
BARRAT6	6	1000
BARRAT8	8	1000
BARRAT10	10	1000
BARRAT12	12	1000
BARRAT14	14	1000
BARRAT16	16	1000
BARRAT18	18	1000
BARRAT20	20	1000
BARRAT25	25	1000
BARRAT30	30	1000
BARRAT32	32	1000
BARRAT40	40	1000
BARRAT50	50	1000
BARRAT60	60	1000