## **CZOPY TRANSPORTOWE**

LIFTING PINS

## **VDI 3366**

**CMT** C101-02

Material / Material

C45E 700÷800 N/mm²

Tale managing of / Llave to and a


Symbol:

CMT.032

## Uwaga / Attention

Ze względów bezpieczeństwa, należy wziąć pod uwagę, że zawsze waga tłocznika musi być obsługiwana przez 2 czopy transportowe. For safety reason, please consider always that the weight of the die has to be supported by 2 lifting pins.





Symbol	Symbol GSB	d ±0,1	Max obciążenie <i>Max load</i> (kg)	Max waga tłocznika <i>Max die weight</i> (kg)	d1	l ±1	11	l2	13 ±0,5	S
CMT.016	C101-02-016-016	16	250	500	M16	58	20	5,5	28	24
CMT.020	C101-02-020-020	20	500	1000	M20	68	22	6,5	34	30
CMT.025	C101-02-025-024	25	1000	2000	M24	78	25	8	38	36
CMT.032	C101-02-032-030	32	1500	3000	M30	95	32	10	45	41
CMT.040	C101-02-040-036	40	2500	5000	M36	118	40	12	56	50

